

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	01.04.2022
Полное наименование учреждения	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГРИППА ИМЕНИ А.А. СМОРОДИНЦЕВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код учреждения	001X6022
ИНН	7813045650
КПП	781301001
Период формирования	2021
Сформировано	Учреждением - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГРИППА ИМЕНИ А.А. СМОРОДИНЦЕВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНН 7813045650 КПП 781301001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	внеплановая проверка . надзор за объектами гражданской обороны	28.10.2021 - 29.10.2021	не обеспечены мероприятия по поддержанию и эксплуатации защитного сооружения	срок устранения замечаний до 01.10.2022
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	внеплановая. соблюдение правил пожарной безопасности	23.12.2021 - 28.12.2021	нарушения ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130 "системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в РФ	срок устранения до 01.11.2022.
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ)	плановая выездная. Региональный государственный контроль (надзор) в области благоустройства территорий.	23.11.2021 - 23.11.2021	выявлены нарушения: п.п. 1.3., 2.3.5.7.5. Приложения № 3, п.п. 1.1., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. Приложения № 5 Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утверждённые постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» и п.п. 4.4., 4.7. Приложения № 4 Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, утверждённых постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40, а именно: - по проведению текущего/капитального ремонта – не выполнены ремонтные работы на фасадах на фасадах зданий, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, - ул. Профессора Попова, д. 15/17, лит. Б – на фасадах здания №№ 3, 4, 5, 6, 7 частично утрачена облицовочная плитка, выкрашивается кирпич и разрушается кирпичная кладка стен здания, металлическое покрытие кровли находится в ржавом состоянии; на трубах дымоходов здания, бетонных козырьках со стороны фасада № 3 частично утрачены штукатурный окрасочный слой; - ул. Профессора Попова, д. 15/17, лит. М – на фасадах здания, дверном металлическом заполнении утрачен штукатурный, окрасочный слой, со стороны фасада № 4, на просматриваемой части, повреждена кирпичная кладка	срок устранения до 10.09.2024г

Просмотр печатной формы

стены, выкрашивается кирпич; - ул. Профессора Попова, д. 15/17, лит. Г- местами поврежден и утрачен облицовочный кирпич; со стороны фасада № 2 на боковой стене входного крыльца местами утрачен облицовочный материал; со стороны фасада № 1 в оконных проемах отсутствует часть стеклоблоков, частично стеклоблоки повреждены – присутствуют трещины; со стороны фасадов №№ 1, 2 происходит деструкция бетонных плит козырьков над входами в здание – присутствуют сколы, местами видна металлическая арматура, в том числе на нижней стороне плиты козырьков утрачены штукатурный окрасочный слой; частично отсутствует окрасочный сл

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ

плановая. надзор в
области гражданской
обороны.

23.11.2021 -
25.11.2021

нарушения обязательных требований в области
гражданской обороны не указанных в предписании 38-1-
30/1/1 не выявлено.

-

ГУ СПб РО ФСС РФ
филиал №7

выездная. исчисление и
уплата страховых
взносов с 01.01.2018 по
31.12.2020

28.09.2021 -
28.09.2021

нарушение ст.201.1 125-ФЗ от 24.07.1998г (занижена база
для начисления страховых взносов)

осуществлена
доплата , уплата
штрафов и пеней

ГУ СПб РО ФСС РФ
филиал №7

выездная плановая.
организация и хранение
больничных листов
нетрудоспособности

12.10.2021 -
13.10.2021

нарушений не выявлено

-

Закрыть Печать